公開実用_昭和57- 104777





実用新案登録願(川)

特許庁長官殿

14,000,000

称

55. 12. 1 8 82年0年月

さイ ゲン ブン タウ ソウ 大学 凹転伝達軽

:10 渚

東京都港区芝五丁目33番1号 日本電気株式会社内

> モリ ЯY 彦 放

実用新定登 绿出瓶人

東京都港区芝五丁目33番1号 (423) 日本電気株式会社

代穀者

阴 本 忠 弘

(N)**ग**् 人

等付存期の目録

〒108 東京都港区芝五丁目33番1号 日本常気株式会社内

(6591) 护理士 内原

意話 漢亨 (03)

454-1111(大代表) 1 通

明細費~ 図 面~ 委 任 状ン 順書副本



朝 翻 審

考案の名称 回転伝達装置

2. 実用新派登録請求の範囲

開版ローターと、該回版ローターを報例する前と、該両と該回版ローターとの関れ設けた開業とを含む回転伝達製匠において、前配欄気はラジアルペアリングとスラストペアリングとを有するととを特象とする回転伝達装置。

3. 考案の静淵な説明

本将家は回数伝達袋師に係り、特に其金製造所で具金甲の内部候補を回転させる場合便用する程 地で近気的又は機械的信号により回転を伝達させ るものである。

異望護園等に於てその真望中の内部。同時即に外部より植物的回転を伝えるものに回転等入業以があり、一般的にはその回転地にラジアルペアリン

- 1 - 754



5

10

クの他用している。

オず低水の回数伝递設度について説明する。

他木の回転伝递装置は第1図に示したものである。 典型競技本体がに取付けた同1で、大気との同を出野し同1の内側が真型に供持され、外部が大丸に立っている。間1の内部に回転伝達部のローター3が磁み込まれ、そのローター3は圧石幅をラジアルペアリングだけで超えられている。 でして、このローター3位マクネット2で展別的に回転かに入られ、ローター3と原稿のシャフトが回転して具建内部の域所に回転を伝える仕組みに及っている。

この体来の四数体運転超は、回転シャフトと通知された四級機器に回転を伝えるだけのものならは時に回転はかい四級シャフトと回転気体部等が連続クフッチがで接続される機器になっているの台は接続される機関シャフトと進度にスラストカ回に強い力が高かり何度か減されてしまり火点がある。よってこの砂道ではスフスト加重を受けたある。よってこの砂道ではスフスト加重を受けたあ

75ə

- 9 -

1

1!

台4のラジアルペアリングが短時間で被損し本来の回転能力をなくじてしまり為スラスト加風を受ける設備やクラッチングする設備等多用目的での使用が出来ない。

不透点はこれ等の欠点を除く為考証しれものである。

本海深によれば、従来の回転が入展性にスラストペアリングを併用してのスラストペアリンクを ローターと回転機関部との間に入れスラスト側方 向からの減い力を実けながらでも回転は通能力を 低下させる事なくスムーズに回転できる。

一本海深の失趣例を第2取付フランジ的的商1、 四無伝達用マグネット2、四級ローター3、回転 用ラジアルベアリング4は従来のものと同じであ るか、この従来の回転ローター3と取付フランジ 毎別面1の副車との画にスラストペアリング5を 入れ四版ローターと題直方向の加重がかかったい 合でも破損する事なくスムーズに回転標能を発揮 できる機に考案したものである。

この考案により問版伝道装置の特命が減やく同

20

15

5

に述び大きを効果を得る事ができる。

4. 図回の面単な説明


形1図は従来の回転伝達設成の神道を示す所面別であり、第2図は不特殊の突延例の構造を示す 断回図である。

何四において、1 ……収行ファンジ密闭间、2 ……回転び達用マグネット、3 ……回転ローター、4 ……ローター用ラジアルペアリング、5 ……スラストペアリング、 4 ……スラスト軸方同員何、 5 ……以共空実置本体。

九屆人 弁理士 内 原



A



代理人 亲理士 内 原

£ 1 60)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.